```
0312                    01,2352  00144 0  6.3SPOT DEC     100
0313  REP  14  LAST 210 E7,1412                   EBANK=  TIG
0314  REP   2  LAST 212 01,2353  74605 1          -2CADR  CLOKTASK
0314                    01,2354  27710 1
0315                    01,2355  30000 1  6.5SPOT OCT     30000        PROTECT INCREMENTING OF TIME2,TIME1 BY
0316  REP   5  LAST 207 E3,1706                   EBANK=  TEPHEM       P27NUPDATE PROGRAM)
0317  REP   1           01,2356  03564 0          2CADR   TIMEDIDR
0317  REP   1           01,2357  56063 1
0318                    01,2360  00000 1  6.7SPOT OCT     0
0319                    01,2361  00000 1          OCT     0
0320                    01,2362  00000 1          OCT     0

0321  REP   2  LAST 110 01,2363  76052 1  6.11SPOT-GENADR CM/GYMDT     PROTECT TASK TO READ CDUS.
0322  REP   3  LAST 213 E6,1725                   EBANK=  CM/GYMDT     FOR ENTRY DAP
0323  REP   1           01,2364  75323 1          -2CADR  READGYMB
0323  REP   1           01,2365  45711 1
0324                    01,2366  00000 1  6.13SPOT DEC     0
0325                    01,2367  00000 1          DEC     0
0326                    01,2370  00000 1          DEC     0
```